



Enheten för befolkningskydd
010 240 55 22
skyddsrum@msb.se

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORNKAMMAREN 1
MAILBOX 2452
111 75 Stockholm

Information om utförd skyddsrumstillsyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför just nu en inventering av Sveriges skyddsrumbestånd. Med anledning av denna inventering har MSB den 2021-06-01 utfört tillsyn i det skyddsrum som finns i er fastighet.

Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummets nuvarande skyddsförmåga, om det är påkallat att tidigarelägga en fullständig kontroll av det aktuella skyddsrummet samt för att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumregistret. MSB kommer i detta skede inte att rikta några krav på åtgärder mot er i er roll som fastighetsägare för de brister som eventuellt har upptäckts.

Tillsynen framtalar er dock inte underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. På <https://www.msb.se/skyddsrum> finns information för dig som vill veta mer om hur man underhåller sitt skyddsrum.

Uppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	115402-2
Fastighetsbeteckning	Tornkammaren 1
Gatuadress vid ingången	Strandliden 53
Kommun	Stockholm
Kontrollant	Johan Strandljung 073-364 07 00 Dohan@live.se

Resultatet från tillsynen redovisas på sidan 2. Frågor om resultatet besvaras i första hand av den kontrollant som genomfört tillsynen.

Lena Mårtensson
Enheten för befolkningskydd

Resultat från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	115402-2
Datum för skyddsrumstillsyn	2021-06-01

	Ja	Nej
1. Angiven fastighet är bebyggd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Angivet skyddsrum finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kringbyggda skyddsörrar finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Alla inte kringbyggda skyddsörrar hänger på sina gångjärn.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Skjutbart väggelement finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Minst en reservutgång finns.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Reservutgång är förbyggd på utsidan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Det finns omfattande fuktskador på insida stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984